



**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar
İstanbul/ TÜRKİYE

20035746-
RER

10-20

EKOTEKS

TEST REPORT
DENEY RAPORU

Müşterinin adı:	ARITEKS BOYACILIK TİCARET VE SAN. A.Ş.
Adresi:	Hacı Şeremet 4. Sok. 59850 YULAFLI/ ÇORLU/ TEKİRDAĞ
Alıcı firma:	-
İlgili kişi:	ÖZGÜR KUŞKU
İstek numarası:	-
Model numarası:	ArBir Su İtici/ Su Geçirmez – 5174 Siyah
Numunenin adı ve tarifi:	Siyah dokuma kumaş.
Numunenin kabul tarihi:	29.09.2020
İlave numune ve/veya ilave bilgi geliş tarihi:	-
Deneyin yapıldığı tarih:	29.09.2020-16.10.2020
Açıklamalar:	-
Numune alımı:	Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
Numunenin son kullanımı:	-
Yıkama talimatı:	Belirtilmedi.
Raporun sayfa sayısı:	3

Mühür

Tarih
19.10.2020

Müşteri Temsilcisi
Özlem ULUS

Laboratuvar Müdürü
Sevim A. RAZAK

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

20035746-
RER

10-20

İSTENEN TESTLER	SONUÇ	AÇIKLAMA
FİZİKSEL ÖZELLİK TESTLERİ		
Su Buharı Geçirgenliği	P	
P: Geçer F: Kalır R: Alıcı firmanın teknik kişisine başvurunuz Test için istenen değer müşteri tarafından belirtilmiştir.		

Not: Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Müşteri tarafından talep edildiğinde testlere ait ölçüm belirsizliği raporlanır fakat "Geçer/Kalır" değerlendirilmesinde ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınmaz. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Uygunluk beyanı Basit Kabul Karar Kuralına göre verilmiştir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.



Not: 16.10.2020 tarihli 20035746 numaralı rapor Kalır/Geçer tablosundaki yazım hatası nedeni ile 20035746-RER numaralı 19.10.2020 tarihli raporla değiştirilmiştir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

20035746-
RER

10-20

TEST SONUÇLARI

SU BUHARI DİRENCİ : TS EN ISO 11092:2014(*)

Cihaz :	Isıl Direnç ve Su Buharı Direnci Ölçüm Cihazı/ SDL ATLAS
Kondüsyon Koşulları ve Süre :	Sıcaklık: 35°C, Bağıl Nem: % 40 / En az 12 saat
Deney Koşulları :	Ölçüm Ünitesi Sıcaklığı : 35°C Hava Sıcaklığı : 35°C Bağıl Nem : % 40 Hava Hızı : 1 m/sn
Deney Yapılan Numune Sayısı :	3
Test Edilen Yüzey :	Ön yüz

<u>Su Buharı Direnci (R_{et})</u>	<u>SONUC (m²Pa/W)</u>	<u>İSTENEN</u>
Test 1	7,6589	En fazla 9m ² Pa/W
Test 2	7,9545	
Test 3	9,9761	
Ortalama R_{et} Değeri	8,5298	